English Abstract of JP 62-156170 U

Rotor of Electric Motor for Compressor

The invention relates to a rotor of an electric motor for a compressor. The rotor has an improved structure for mounting an oil separation plate. As shown in Fig. 1, a caulking pin 23a is mounted on a pin support 25, and a caulking pin 23b is mounted on an upper balancer 17a. The total height h5 of the pin support 25 and an upper end ring 15a is greater than the height h6 of the upper balancer 17a. This is because the pin support 25 is much more compressed than the upper balancer 17 at the time of caulking.

⑩ 日本国特許庁(JP)

①実用新案出願公開

⑩ 公開実用新案公報(U)

昭62-156170

⑤Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

❷公開 昭和62年(1987)10月3日

39/00 39/04 F 04 B

106

D-6907-3H K-6907-3H 6907-3H

35/00

104

審査請求 未請求 (全 頁)

❷考案の名称

F 04 B

圧縮機用電動機のロータ

②実 顧 昭61-43012

御出 願 昭61(1986)3月26日

79考案 原 者 小

健

富士市蓼原336番地 株式会社東芝富士工場内

株式会社東芝 ②出 頭 人

川崎市幸区堀川町72番地

弁理士 則近 外1名 四代 理 憲佑

3条の名称 圧縮機用電動機のロータ

2. 実用新案登録請求の範囲

2.かしめ工程前のピンサポートのエンドリンクを含めた軸方向高さは、かしめピンを圧潰する

- 1 -

769

页面 62-1561701



加圧力によってピンサポートがバランサよりも圧縮される圧縮 置を考慮して定められる実用新案登録請求の範囲第1項記載の圧縮機用電動機のロータ。

3. 考案の詳細な説明

(考案の目的)

(産業上の利用分野)

この考案は、冷凍サイクルの圧縮機に使用される圧縮機用電動機のロータに係り、特に油分離板の取付構造を改良した圧縮機用電動機のロータに関する。

(従来の技術)

第3図に示すように、ロータ 1 はロータディスク3 を積層し、その両端部に上部エンドリング5 もならびに上部バランサ 7 もを取り付けてランサ 7 a および下部バランサ 7 b を取り付けるよび上部パランサ 7 a 間には、圧縮冷媒中の独を分離する油分離板 9 がかしめによって装着される。

(考案が解決しようとする問題点)

しかしながら、ピンサポート15は、上部エンドリング5aに比し強度が弱いため、かしめピン11、13をかしめる加圧力が付与されると、このピンサポート15がエンドリング側かしめピン13とともに圧縮されてしまう。その結果、泊分盤板9がかしめにより取り付けられたとき、第

3 図に示すピンサポート 1 5 のロータ軸方向高さ h₃ (上部エンドリング 5 aを含む) が上部パラ ンサ 7 a のロータ軸方向高さ h₄ より小となり、 油分離板 9 がロータ軸方向に対し垂直、つまり図 における水平方向に設置できなくなる。

そのため、ロータ1の高速回転時にかしめピン 11,13に過大な力が作用し、これらのかしめ ピン11,13が破損する恐れがある。また、油 分離板9が図における水平方向に設置されないた め、圧縮冷媒中の油を分離する機能も低下する。

この考案は、上記事実を考慮してなされたものであり、高速回転時に油分離板用かしめピンの破損を防止してロータの信頼性を向上させるとともに、油分離作用も好適に確保することができる圧縮機用電動機のロータを提供することを目的とする。

(考案の構成)

(問題点を解決するための手段)

この考案は、ロータディスクを積層し、その 両端部にエンドリングおよびバランサが配設され、

(作用)

したがって、この考案に係る圧縮機用電動機のロータによれば、油分離板をかしめにより固定する際にピンサポートが圧縮されるが、エンドリングを含めたピンサポートの高さはバランサ高さとは低同一となり、その結果、油分離板をロータ軸に対し垂直状態に取り付けるものである。

(実施例)

以下、この考案の実施例を図面に基づいて説明する。

圧縮機は、ケーシング内の上部に電動機が、下

部に圧縮機構がそれぞれ収容されて構成される。 電動機の駆動力は回転シャフトを介して圧縮機構 に伝達され、この圧縮機構の作動により冷媒が圧 縮される。

一方、ケーシック内に収容される。このうち第2 一タおよびロータ 1 1 は複数のロータディえである。この3 クを積数のロータ 2 が 1 1 3 を 6 が 1 2 が 2 が 3 を 6 が 1 2 が 3 を 6 が 1 3 を 6 が 1 3 を 6 が 1 3 を 6 が 1 3 を 6 が 1 3 を 7 が 1 3 を 7 が 1 3 を 8 が 1 3 が 1 5 も 8 が 1 5 も 8 が 1 7 が 1 3 を 8 が 1 7 が 1 3 を 8 が 1 7 が 1 3 を 8 が 1 7 が 1 3 を 8 が 1 7 が 1 3 を 8 が 1 7 が 1 3 を 8 が 1 7 も 8 が 1 7 も 8 が 1 7 も 8 が 1 7 も 8 が 1 7 も 8 が 1 7 も 8 が 1 7 も 8 が 1 7 も 8 が 1 7 も 9 が 1 1 も 9 が 1 7 も 9 が 1 1 も 9 が 1 1 も 9 が 1 1 も 9 が 1 1 も 9 が 1 1 も 9 が 1 1 も 9 が 1 1 も 9 が 1 1 も 9 が 1 1 も 9 が 1 1 も 9 が 1 1 も 9 が 1

さらに、上部エンドリング15aおよび上部バ

このエンドリング例かしめピン23aおよびバランサ例かしめピン23bに油分離板19を成合させ、これらのかしめピン23a,bを圧潰することにより、油分離板19がかしめによって固定される。また、下部バランサ用かしめ固定される。

ところで、かしめ工程前のピンサポート25の

.

775

上部 5 はいかい 7 を含めれて 7 ではいかい 8 ではいかい 8 ではいかい 8 ではいかい 8 ではいかい 8 ではいかい 8 ではい 8 では

故に、ロータ11が高速回転した時にも油分離 板用のかしめピン23a.23bに異常な力が発生せず、これらのかしめピン23a,23bの破損が防止されて、ロータ11の信頼性を向上させることができる。 さらに、油分離板19が図における水平状態に取り付けられたことから、この油分離板19による圧縮冷燥と油との分離を良好に実施することができる。

(考案の効果)


4. 図面の簡単な説明

第1図はこの考案に係る圧縮機用電動機のロータの一実施例を示すかしめ工程前の正面図、第2図は第1図のかしめ工程後の正面図、第3図は従来の圧縮機用電動機のロータを示すかしめ工程後の正面図、第4図は第3図のかしめ工程前の正面図である。

11…ロータ、13…ロータ積層板、15a…上部エンドリング、17a…上部バランサ、19…油分離板、23a…エンドリング側かしめピン、23b…バランサ側かしめピン、25…ピンサポート、h5 …かしめ工程前のピンサポートの上部エンドリングを含めたロータ軸方向高さ、h6 …かしめ工程前の上部バランサのロータ軸方向高さ。



- 10 -



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record.

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☑ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
Потикр.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.